




Следователи СК России разбираются в обстоятельствах гибели водителя грузовой автомашины в результате обрушения железобетонной балки строящегося моста



Следственным отделом по Вологодскому району СК России по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1972 года рождения у посёлка Непотягово Вологодского района.

По данным следствия, предварительно установленным на месте происшествия, водитель грузовой автомашины Volvo привёз из Сокольского района песок на место строительства автомобильного моста у посёлка Непотягово Вологодского района около 23-24 часов 19.01.2019. Выгрузив песок, он развернулся и, не опустив кузов, продолжил движение. Кузовом он задел железобетонные конструкции строящегося моста, в результате чего на кабину автомашины обрушилась железобетонная балка. Водитель получил телесные повреждения, от которых скончался.

В настоящее время следователями СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

20 Января 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1290935>